COFFEEMAKERS

Serviceheft

# Revision einer DeLonghi ECAM Brühgruppe

© KaffeeTechnik Seubert GmbH - www.coffeemakers.de

## Allgemeine Hinweise:

Dieses Serviceheft zeigt ihnen Schritt für Schritt, wie Sie eine DeLonghi ECAM-Brühgruppe revidieren.

## Diese Ersatzteile benötigen Sie:

DeLonghi Dichtungssatz „Kolben“

Artikel bei Coffeemakers.de aufrufen

oder **in Warenkorb legen**

**Hinweis:** Bitte beachten Sie, dass aufgrund gesetzlicher Vorschriften und zu Ihrer eigenen Sicherheit Reparaturen an Elektrogeräten nur von Fachleuten durchgeführt werden dürfen! Bei Umbauten und unsachgemäßen Reparaturen an Elektrogeräten verfällt das VDE-Zeichen und eine Produkthaftung des Herstellers! Im Zweifelsfall lassen Sie Reparatur durch eine Fachwerkstatt durchführen.

Entfernen Sie im ersten Schritt die beiden Schraubern an der Vorderseite der Brühgruppe.

Jetzt müssen Sie die beiden unteren Schrauben auf der Rückseite entfernen.

Ziehen Sie die beiden Hälften auseinander, um den Brühkolben nach oben herauszuschieben.



Entnehmen Sie im nächsten Schritt die beiden Zahnradhebel.

Die Einzelteile der Brüheinheit

Schritt 1

Schritt 2



**Schritt 1:** Lösen Sie zunächst die Schraube des Brühsiebes und nehmen Sie es dann ab.

**Schritt 2:** Darunter finden Sie das Cremaventil (Siehe Abbildung). Reinigen Sie das Brühsieb und die Oberseite des Kolbens, auf der das Brühsieb angeschraubt war, bitte sorgfältig von Kaffeefetten und anderen Verschmutzungen.

Entfernen Sie im letzten Demontage-Schritt die beiden roten O-Ringe vom Kolben.

# Zusammenbau

Ziehen Sie die beiden neuen O-Ringe auf den Kolben und fetten Sie die Dichtungen mit etwas Silikonfett.

Geben Sie auch etwas Fett an die in der Abbildung grün markierten Stellen.  An der mit dem roten Pfeil markierten Stelle, fetten Sie bitte nur die glatten Stellen ein.

Als nächstes setzen Sie zunächst den Schalthebel wieder in die Brüheinheit ein. Wie Sie den Schalthebel vorbereiten, zeigen wir Ihnen auf der folgenden Seite.

Stellen Sie den Hebel wie in unserer Abbildung nach. Die jeweils letzten Zähne müssen bei den beiden Bauteilen ineinandergreifen.



Schrauben Sie zunächst das Sieb wieder an die Oberseite des Kolbens.

Im nächsten Schritt setzen Sie den Kolben wieder ein. Achten Sie darauf, dass der Stift am Kolben in die in der Abbildung zu sehenden Öffnung greift.



Achten Sie darauf, das der Kolben bündig eingesetzt ist.

Als nächstes setzen Sie die Feder des Auswurfbügels wieder ein. Das Ende der Feder gehört in die in der Abbildung markierten Öffnung.

Setzen Sie jetzt den Auswurfhebel so auf, dass das andere Ende der Feder in die Öffnung im Hebel einrastet.

Jetzt können Sie die beiden Seiten wieder zusammenfügen. Achten Sie darauf, dass der Auswurfhebel über das Sieb geschwenkt und gehalten werden muss. Der Auswurfhebel muss dabei, wie rechst oben zu sehen, ganz nach unten gedrückt werden.

Schrauben Sie nun die beiden Schrauben an der Vorderseite der Brühgruppe wieder an.

Als letzten Schritt schrauben Sie die beiden unteren Schrauben auf der anderen Seite wieder ein.

Ersatzteile für Kaffeevollautomaten, Pflege- und Reinigungsprodukte und natürlich hervorragenden Kaffee - das, und mehr finden Sie unter www.coffeemakers.de.

© KaffeeTechnik Seubert GmbH - www.coffeemakers.de