COFFEEMAKERS

Serviceheft

Bauteilpositionierung bei Melitta Caffeo Kaffeevollautomaten

am Beispiel einer E955

© KaffeeTechnik Seubert GmbH - www.coffeemakers.de

Allgemeine Hinweise:

Dieses Serviceheft zeigt Ihnen die Position der Bauteile im Inneren eines Kaffeevollautomaten der Melitta Caffeo-Reihe. Als Beispiel dient hier eine Melitta Caffeo E955.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass aufgrund gesetzlicher Vorschriften und zu Ihrer eigenen Sicherheit Reparaturen an Elektrogeräten nur von Fachleuten durchgeführt werden dürfen! Bei Umbauten und unsachgemäßen Reparaturen an Elektrogeräten verfällt das VDE-Zeichen und eine Produkthaftung des Herstellers! Im Zweifelsfall lassen Sie Reparatur durch eine Fachwerkstatt durchführen.

linke Seite unter dem Wassertank



rechte Seite mit Brüheinheit



rechte Seite ohne Brüheinheit



von oben



Ersatzteile für Kaffeevollautomaten, Pflege- und Reinigungsprodukte und natürlich hervorragenden Kaffee - das, und mehr finden Sie unter www.coffeemakers.de.

© KaffeeTechnik Seubert GmbH - www.coffeemakers.de