



## Serviceheft

# Revidieren einer Brühgruppe bei Melitta Caffeo Kaffeefullautomaten

## Allgemeine Hinweise:

In diesem Serviceheft zeigen wir Ihnen, wie Sie eine Brühgruppe von Kaffeevollautomaten der Melitta Caffeo-Serie revidieren (warten).

## Diese Dinge benötigen Sie:




Melitta Caffeo Dichtungsset  
für Brühgruppen

[Artikel bei Coffeemakers.de aufrufen](https://www.coffeemakers.de)

oder **in Warenkorb legen**

**Hinweis:** Bitte beachten Sie, dass aufgrund gesetzlicher Vorschriften und zu Ihrer eigenen Sicherheit Reparaturen an Elektrogeräten nur von Fachleuten durchgeführt werden dürfen! Bei Umbauten und unsachgemäßen Reparaturen an Elektrogeräten verfällt das VDE-Zeichen und eine Produkthaftung des Herstellers! Im Zweifelsfall lassen Sie Reparatur durch eine Fachwerkstatt durchführen.

Bevor Sie mit der eigentlichen Revision beginnen, sollten Sie die Brühgruppe kurz reinigen. Halten Sie sie einfach und klares Wasser, intensivere Verschmutzungen, wie Kaffeefette, können Sie mit einer kleinen Bürste beseitigen.




Entfernen Sie zuerst mit einer kleinen Ratsche (Knarre) das Brühsieb und reinigen Sie es gründlich von Fetten und anderen Verschmutzungen. Prüfen Sie im Anschluss, ob das Sieb ersetzt werden muss.



Entfernen Sie jetzt den in der Abbildung zu sehenden Haltering zwischen Sieb und Lippendichtung.



Entfernen und entsorgen Sie als nächstes die Lippendichtung selbst.



Schieben Sie nun die Arretierung nach rechts, damit der Verschlusshebel bewegt werden kann.



Bewegen Sie den Verschlusshebel jetzt im Uhrzeigersinn. Nur so lässt sich der unter Kolben schwenken, um die Dichtung des Zulaufstutzens zu tauschen.



Schwenken Sie den unteren Kolben so, dass der Zulaufstutzen frei zugänglich ist.




Entfernen Sie jetzt die Dichtung am Einlaufstutzen und entsorgen Sie diese.




Im nächsten Schritt entfernen Sie die Dichtung am Auslaufstutzen und entsorgen diese.

# Zusammenbau



Ziehen Sie die neuen Dichtungsringe an Ein- und Auslaufstutzen auf.



Bringen Sie als nächsten Schritt die neue Lippendichtung an.



Bringen Sie jetzt den Haltering zwischen Lippendichtung und Sieb wieder an.




Bringen sie mit einer Ratsche (Knarre) das Brühsieb wieder an.

**Achtung:** Schrauben Sie das Sieb nicht zu fest, da es sich sonst verbiegen könnte.



Schwenken Sie den untern Kolben jetzt wieder so weit zurück, bis sich der Zulaufstutzen wieder in der Parkposition befindet.



Schwenken Sie jetzt auch den unteren Kolben wieder zurück, bis sich der Zulaufstutzen wieder in der Parkposition befindet.

Im nächsten Schritt bewegen Sie den Verschlusshebel im Uhrzeigersinn so weit, bis er einrastet.

**Tipp:** Fetten Sie die Lippendichtung leicht ein.



Ersatzteile für Kaffeevollautomaten, Pflege- und Reinigungsprodukte und natürlich hervorragenden Kaffee - das, und mehr finden Sie unter [www.coffeemakers.de](http://www.coffeemakers.de).