



## Serviceheft

# **Austausch des Auslaufverteilers und/oder der Auslaufhülsen der Melitta Caffeo CI E970**

## Allgemeine Hinweise:

Dieses Serviceheft beschreibt den Austausch des Auslaufverteilers und/oder der Auslaufhülsen der Melitta Caffeo CI E970. Nötig ist dieser Tausch zum Beispiel dann, wenn der Kaffee nicht mehr gleichmäßig aus den Düsen kommt. Aber auch ein muffiger Kaffeegeschmack kann an einem verstopften Auslaufverteiler liegen.

## Diese Ersatzteile benötigen Sie:




Melitta Auslauf 675 Kaffee kpl. V2

[Artikel bei Coffeemakers.de aufrufen](https://www.coffeemakers.de)

oder **in Warenkorb legen**


**Hinweis:** Bitte beachten Sie, dass aufgrund gesetzlicher Vorschriften und zu Ihrer eigenen Sicherheit Reparaturen an Elektrogeräten nur von Fachleuten durchgeführt werden dürfen! Bei Umbauten und unsachgemäßen Reparaturen an Elektrogeräten verfällt das VDE-Zeichen und eine Produkthaftung des Herstellers! Im Zweifelsfall lassen Sie Reparatur durch eine Fachwerkstatt durchführen.




Öffnen Sie wie in der Abbildung zu sehen die Auslaufblende und entfernen Sie diese. Die Blende ist nur gesteckt, das sollte also kein großes Problem sein.




Entfernen Sie im nächsten Schritt wie in der Abbildung zu sehen den Einsatz für den Aufschäumer.




Hebeln Sie im nächsten Schritt das Auslaufgehäuse nach unten aus.



Jetzt können sie das Auslaufgehäuse nach unten wegklappen und oben abheben.




Jetzt können Sie den Auslaufverteiler direkt sehen. Er ist nur von unten in den Auslaufverschieber hineingesteckt und kann einfach herausgezogen werden.




Entfernen Sie als nächstes die Heißwasser- und die Kaffeezuleitungen.

**Tipp:** Wenn Sie die Leitungen später wieder anschließen, können Sie beide leicht voneinander unterscheiden. Der Heißwasserzulauf hat eine Feder im Inneren und wird unten angeschlossen. Der Kaffeeschlauch hat keinen Knickschutz, wird oben angeschlossen und nimmt in der Regel auch die Farbe des Kaffees an.





Ziehen und fädeln Sie im Anschluss beide Tassenbeleuchtungen wie in der Abbildung zu sehen aus.



Als letzten Schritt müssen Sie die Chromhülse entfernen (und eventuell austauschen). Dann können Sie den Auslaufverteiler tauschen.



Ersatzteile für Kaffeevollautomaten, Pflege- und Reinigungsprodukte und natürlich hervorragenden Kaffee - das, und mehr finden Sie unter [www.coffeemakers.de](http://www.coffeemakers.de).