



## Serviceheft


# **Bauteilpositionierung Siemens EQ und Bosch Vero Kaffeefullautomaten**

## Allgemeine Hinweise:


Dieses Serviceheft zeigt Ihnen die Bauteilepositionierung von geöffneten Kaffeevollautomaten der Bosch Vero-Serie und der Siemens EQ-Serie.

**Hinweis:** Bitte beachten Sie, dass aufgrund gesetzlicher Vorschriften und zu Ihrer eigenen Sicherheit Reparaturen an Elektrogeräten nur von Fachleuten durchgeführt werden dürfen! Bei Umbauten und unsachgemäßen Reparaturen an Elektrogeräten verfällt das VDE-Zeichen und eine Produkthaftung des Herstellers! Im Zweifelsfall lassen Sie Reparatur durch eine Fachwerkstatt durchführen.

linke Seite mit Wassertank



rechte Seite mit Brüheinheit




rechte Seite ohne Brüheinheit

Andockstück


Mahleinheit

Antrieb


Auslaufverteiler



Ansicht von oben



Ansicht von oben





Ersatzteile für Kaffeevollautomaten, Pflege- und Reinigungsprodukte und natürlich hervorragenden Kaffee - das, und mehr finden Sie unter [www.coffeemakers.de](http://www.coffeemakers.de).