



Serviceheft


Bauteilpositionierung Bosch/Siemens/BSH Surpresso und Benvenuto Kaffeefullautomaten

Allgemeine Hinweise:


Dieses Serviceheft beschreibt die Positionen der wichtigsten Bauteile von Kaffeevollautomaten der Surpresso- und Benvenuto-Serie von Bosch und Siemens.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass aufgrund gesetzlicher Vorschriften und zu Ihrer eigenen Sicherheit Reparaturen an Elektrogeräten nur von Fachleuten durchgeführt werden dürfen! Bei Umbauten und unsachgemäßen Reparaturen an Elektrogeräten verfällt das VDE-Zeichen und eine Produkthaftung des Herstellers! Im Zweifelsfall lassen Sie Reparatur durch eine Fachwerkstatt durchführen.


linke Seite



rechte Seite mit Brüheinheit




rechte Seite ohne Brüheinheit






von oben



von hinten





Ersatzteile für Kaffeevollautomaten, Pflege- und Reinigungsprodukte und natürlich hervorragenden Kaffee - das, und mehr finden Sie unter www.coffeemakers.de.